



Утверждаю:  
заведующий МБДОУ №207  
И.Н. Давыдова  
10.01.2024 г.

## АКТ № 1

### испытания спортивного оборудования

10 января 2024 год.

Председатель комиссии – заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе Кузина Наталья Викторовна, члены комиссии: заместитель заведующего по административно хозяйственной работе Яковлева Тоня Михайловна, председатель профсоюзной организации Чернова Альбина Геннадьевна, ведущий бухгалтер Галиева Назиря Зинятулловна, председатель попечительского совета Шакурова Анастасия Руслановна (по согласованию), медицинская сестра Казакова Светлана Александровна (по согласованию).

Составили настоящий акт в том, что:

**1.В спортивном зале** дошкольного образовательного учреждения для проведения занятий имеются: шведская стенка – 2 шт, гимнастическая скамейка – 5 шт, маты – 3шт, навесные баскетбольные кольца – 2 шт, навесной щит для метания – 2 шт, наклонные доски – 2шт, наклонная лестница – 2шт, канат – 2шт, гимнастическое кольцо – 2 шт, веревочная лестница – 1 шт, батут – 1шт.

**На спортивной площадке:** щит с баскетбольным кольцом – 2 шт, щит для метания – 1шт, шведская стенка – 2 шт, турник – 1 шт, ворота – 2 шт, щит для перелезания – 1шт.

Все выше перечисленные гимнастические снаряды и оборудование подлежали испытаниям:

- 1.1. Каждая перекладина шведской стенки и турник испытывалась под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов. Трещин и прогибов не обнаружено, крепление стенки к стене надежно.
- 1.2. Гимнастические скамейки, бревно, ворота – имеют хорошую устойчивость, в узлах креплений гайки и болты надежно завинчены, трещин и заусенцев не обнаружено.
- 1.3. Амортизационные характеристики, значение деформации и упругость матов соответствует установленным нормам, истирание сторон матов отсутствует.
- 1.4. Наклонные доски испытаны под нагрузкой 160 кг, приложенные под углом 60 градусов.
- 1.5. Веревоочная лестница испытана под нагрузкой 90 кг.
- 1.6. Канат для лазания путем приложения к нему груза, равного 300 кг. После снятия нагрузки повреждений и смещения каната не обнаружено.
- 1.7. Батут индивидуальный испытан под нагрузкой 150 кг, повреждений нет.
- 1.8. Для навешанных щитов с баскетбольным кольцом произведен визуальный осмотр крепежа колец и качества крепежа к шведской стенке.

После снятия нагрузки гимнастические снаряды и спортивное оборудование принимают первоначальное положение, остаточных деформаций и трещин не обнаружено, не имеют в узлах и креплениях дефектов, качаний и прогибов деталей креплений (гайки, винты) надежно завинчены.

На основании результатов испытания спортивного оборудования осмотра инвентаря комиссия приняла РЕШЕНИЕ:

1. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют норме.
2. Считать спортивные сооружения и спортивное оборудование физкультурного зала и спортивной площадки дошкольного образовательного учреждения готовыми к проведению занятий по физической культуре в 2022-2023 учебном году.

Председатель комиссии: Куз Кузина Н. В.

Члены комиссии: Як Яковлева Т. М.

Чер Чернова А. Г.

Гали Галиева Н. З.

Ша Шакурова А. Р.

Каз Казакова С. А.